

伝票調査内容\_20231101

案件	内容	単価	個数	小計	備考
a.協定期期2023年1月 (車種:アルト)	差異なし				
b.協定期期2023年5月 (車種:ウイット)	左Rバンパーアーム	1,620	1	1,620	リサイクルパーツに付属する一部品の状態により交換が必要な場合があるため、見積もりに計上していたが、協定の段階で双方の削除ミスがあった
	右Rバンパーアーム	1,620	1	1,620	リサイクルパーツに付属する一部品の状態により交換が必要な場合があるため、見積もりに計上していたが、協定の段階で双方の削除ミスがあった
	右リフレックスリフレクタ	1,210	1	1,210	リサイクルパーツに付属する一部品の状態により交換が必要な場合があるため、見積もりに計上していたが、協定の段階で双方の削除ミスがあった
	バンパーピース	110	4	440	在庫品で対応
	クロメット	60	3	180	在庫品で対応
	RバンパッドNO1	220	2	440	在庫品で対応
	RバンパッドNO2	220	2	440	在庫品で対応
	ランプガスカート	830	2	1,660	在庫品で対応
	ランプバックシ	170	6	1,020	在庫品で対応
	モールクリップ	120	1	120	在庫品で対応
	ガーニッシュクリップ	80	4	320	在庫品で対応
	バックドアトリムクリップ	80	14	1,120	在庫品で対応
	ホールカバー	280	1	280	在庫品で対応
	合計			10,470	
c.協定期期2023年2月 (車種:エブリイ)	左ヘッドライトASSY	-15,600	1	-15,600	協定見積もりの金額は69,200円、実際は左右ヘッドライトリサイクル部品代4,800円
	クリップ	120	1	120	在庫品で対応
合計			-15,480		
d.協定期期2023年6月 (車種:フィット)	右Rドア新品	13,020	1	13,020	リサイクルRドア30,380円(新品43,400円) 初期見積もり時には新品ドアパネルで算出保険会社指定の見積もりシステム上、新品価格しか算出出来ない仕様 修理内容を東京海上日動火災保険のアジャスターへ共有し、お客様のご了承を得て、リサイクルドア交換を進めていたが、双方の確認漏れにより、最終協定時にリサイクル価格に変更しないまま協定を終了してしまう
	右Rドア新品	12,120	1	12,120	リサイクルRドア28,280円(新品40,400円) 初期見積もり時には新品ドアパネルで算出保険会社指定の見積もりシステム上、新品価格しか算出出来ない仕様 修理内容を東京海上日動火災保険のアジャスターへ共有し、お客様のご了承を得て、リサイクルドア交換を進めていたが、双方の確認漏れにより、最終協定時にリサイクル価格に変更しないまま協定を終了してしまう
	右Rドアパワーラッチ	10,500	1	10,500	リサイクルパーツに付属する一部品の状態により交換が必要な場合があるため、見積もりに計上していたが、協定の段階で双方の削除ミスがあった
	右Rドアラッチロード	570	1	570	リサイクルパーツに付属する一部品の状態により交換が必要な場合があるため、見積もりに計上していたが、協定の段階で双方の削除ミスがあった
	右Rドアスクリュグロメット	115	1	115	リサイクルパーツに付属する一部品の状態により交換が必要な場合があるため、見積もりに計上していたが、協定の段階で双方の削除ミスがあった
	右Rドアアッパーヒンジ	1,690	1	1,690	リサイクルパーツに付属する一部品の状態により交換が必要な場合があるため、見積もりに計上していたが、協定の段階で双方の削除ミスがあった
	右Rドアアロウヒンジ	1,690	1	1,690	リサイクルパーツに付属する一部品の状態により交換が必要な場合があるため、見積もりに計上していたが、協定の段階で双方の削除ミスがあった
	右Rリアビラーガーニッシュ	1,380	1	1,380	リサイクルパーツに付属する一部品の状態により交換が必要な場合があるため、見積もりに計上していたが、協定の段階で双方の削除ミスがあった
	右Rドアアロウシール	450	1	450	リサイクルパーツに付属する一部品の状態により交換が必要な場合があるため、見積もりに計上していたが、協定の段階で双方の削除ミスがあった
	合計			41,535	
e.協定期期2023年3月 (車種:セレナ)	クリップ	70	4	280	在庫品で対応
	クリップ	130	4	520	在庫品で対応
	クリップ	70	4	280	在庫品で対応
	コーションプレート	-450	1	-450	本来必要な部材であったが、追加の協定を行わなかった
合計			630		
f.協定期期2023年6月 (車種:ウオクサー)	バンパーピース	220	2	440	在庫品で対応
	ドアトリムクリップ	80	17	1,360	在庫品で対応
	クリップ	-100	2	-200	在庫品で対応
	バックパネル返品手数料	-3,810	1	-3,810	当初、新品交換で計上したが、板金修理で修復できたため、部品返品手数料が発生した
合計			-2,210		
g.協定期期2023年6月 (車種:エクストレイル)	プラグ	140	1	140	在庫品で対応
	クリップ	220	1	220	在庫品で対応
	フェューエルエコノミーラベル	370	1	370	リアガラスの交換に際して必要なステッカーとして計上していたが、適合しないことが判明し、協定の段階で双方の削除ミスがあった
	サーティファイケーションラベル	370	1	370	リアガラスの交換に際して必要なステッカーとして計上していたが、適合しないことが判明し、協定の段階で双方の削除ミスがあった
	Rガラスエンブレム	-320	1	-320	本来必要な部材であったが、追加の協定を行わなかった
合計			780		
h.協定期期2023年5月 (車種:アリウスα)	バンパーピース	110	8	880	在庫品で対応
	左クリップ	70	1	70	在庫品で対応
	バックドアトリムクリップ	80	14	1,120	在庫品で対応
合計			2,070		